48.0620.S

Base Giratoria Libre de mantenimiento 6 x 2 RWM

Base Giratoria Libre de mantenimiento 6 x 2 RWM de Acero con acabado zinc, con sistema de giro sellado que ofrece funcionamiento ultra silencioso.