48.0420 S Base Giratoria Libre de mantenimiento 4 x 2 RWM

Base Giratoria Libre de mantenimiento 4 x 2 RWM de Acero con acabado zinc, con sistema de giro sellado que ofrece funcionamiento ultra silencioso.

